ШПХПИ $\int XPM\Pi M\Pi H\Pi\Pi X\Pi$ Сепаратор жиров 1 Ø900 Порядок проведения монтажных работ: 1. Разработка котлована ∅1.4м. h=1.5 м. 2. Засыпка и цплотнение песчаной подцшки ПОЛЩИНОЙ 150мм. 3. Установка изделия на песчаную подушки. 4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия. 5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию. Ipu mohmaxe: 1. Расход песка 1.5 м³ 2. Расход воды 1.2 м Песок 3. Объем котлована 2.7 м Песчаная подушка Ø1400 Малахит □Фокцм. Подп.

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат

ШПХПИDI Сепаратор жиров 2 Ø1000 Порядок проведения монтажных работ: 1. Разработка котлована ∅1.5м. h=1.5 м. 2. Засыпка и цплотнение песчаной подцшки толщиной 150мм. 3. Установка изделия на песчаную подушки. 4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь ИЗОЕЛИЯ. 5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию. При монтаже: 1. Расход песка 1.6 м 2. Расход воды 1.3 м Песок 3. Объем котлована 3 м Песчаная подушка Ø1500 Малахит

Не для коммерческого использования

Копировал

Подп. Дата

□Фокцм.

Формат

ШПХПИ $\int XPM\Pi MDH\Pi\Pi X\Pi$ Сепаратор жиров 3 Ø1100 Порядок проведения монтажных работ: 1. Разработка котлована ∅1.6 м. h=1.5 м. 2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки ПОЛЩИНОЙ 150мм. 3. Установка изделия на песчаную подушки. 4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия. 5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию. /pu mohmaxe: 1. Расход песка 1.7 м 2. Расход воды 1.4м³ Песок 3. Объем котлована 3.3 м Песчаная подушка Ø1600

Изм. Лист Шаокцм. Подп. Дата

Малахит

/*IUCM*

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А